

AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France
 TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29
 Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B N° TVA: FR36514488105

A: DOS SANTOS SAS
 14 B R MAURICE HALBWACHS
 51100 REIMS , MARNE

DATE: 20-févr-12

INVOICE/FACTURE N°: 1202RH025

Votre référence No. : 1202306

Notre offre No. : A2012RH018

Att.: Christian Brun

Tel.: Tél: 03 26 05 86 25

Fax: Fax: 03 26 86 49 25

Email: christian.brun.gds@orange.fr

Web: **Mobile:** 06 63 90 45 97

Contact : Mr. Regis Houllier

Tel: +33 3 22 54 83 47

Fax: +33 3 22 54 83 29

Email: regis.houllier@airlitec.com

Web: www.airlitec.com

ITEM	MODELE	DESCRIPTION	QTE	PRIX UNIT. (EURO)	TOTAL (EURO)
1		Réparation sonde SS20.650 : 524500-21411201 Numéro de série: SN 900000002 Changement du capteur Calibration et ajustement	1	720,00	720,00

Total	EURO	720,00
Charge minimale	EURO	0,00
Emballage et charges	EURO	0,00
Frais de livraison	EURO	0,00
Sub-total	EURO	720,00
TVA 19,6%	EURO	141,12
Total	EURO	861,12

Conditions de paiement/Terms of payment: 30 jours net

Conformément à l'article L441-6 du code de Commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture, le taux d'intérêt de ces pénalités de retard est de 7% annuels.

Coordonnées bancaires:

LCL

23 rue des 3 cailloux

80000 Amiens France

IBAN FR91 3000 2050 0000 0070 5725 V56

Code B.I.C. CRLYFRPP

Regis Houllier

Directeur Général

