


Typische Kurven für Druckabfall und K-Faktor bei verschiedenen Viskositäten für den Turbinendurchflußmesser HM 100 F (4")
 K-factor and pressure drop diagram at different viscosities for the turbine flowmeter HM 100 F (4")

K-Faktor Druckabfall
 K-factor pressure drop
 in Imp/l in bar



KEM
 Kupfers
 Elektromechanik GmbH

Kalibrierkurven
 Druckverlustkurven
 K-factor curves
 pressure drop curves