

AIRLITEC Sarl 88, rue Jean Jaures 80470 Dreuil Les Amiens France  
 TEL.: +33 (0) 3 22 54 83 47 FAX: +33 (0) 3 22 54 83 29  
 Siret: 514 488 105 00016 Code APE: 4669B

A: DOS SANTOS SAS  
 14 B R MAURICE HALBWACHS  
 51100 REIMS , MARNE

DATE: 18-janv-12

Votre reference No. :

Notre offre No. : A2012RH018

Contact : Mr. Regis Houllier

Tel: +33 3 22 54 83 47

Fax: +33 3 22 54 83 29

Email: [regis.houllier@airlitec.com](mailto:regis.houllier@airlitec.com)

Web: [www.airlitec.com](http://www.airlitec.com)

Att.: Christian Brun  
Tel.: Tél: 03 26 05 86 25  
Fax: Fax: 03 26 86 49 25  
Email: [christian.brun.gds@orange.fr](mailto:christian.brun.gds@orange.fr)  
Web: Mobile: 06 63 90 45 97

Item	Modèle	Description	Qté	Prix unit. (EURO)	Total (EURO)	Délais (semaines)
1		Réparation sonde SS20.650 : 524500-2141 Numéro de série: SN 900000002 Changement du capteur Calibration et ajustement	1	720,00	720,00	2
				<b>Total</b>	<b>EURO 720,00</b>	
				<b>Charge minimale</b>	<b>EURO 0,00</b>	
				<b>Extra charge et emballage</b>	<b>EURO 0,00</b>	
				<b>Transport</b>	<b>EURO 0,00</b>	
				<b>Sous total</b>	<b>EURO 720,00</b>	
				<b>TVA19,6%</b>	<b>EURO 141,12</b>	
				<b>Total</b>	<b>EURO 861,12</b>	

**REMARKS:**

\* le délai peut varier en fonction du plan de charge de l'usine

**Termes et Conditions de vente:**

**Conditions commerciales:** Franco

**Conditions de paiement:** 30 days net

**Charge minimale par commande:** Euro 150 par commande (Extra charge, emballage et transport exclus).

**Expedition partielle:** Non autorisée.

**Validité:** 60 jours à partir de la date de l'offre

**Annulation:** Non autorisée après acceptation de la commande

(Conditions commerciales suivants Incoterms 2000.)

Regis Houllier  
 Directeur